

ECOPRO PRINT

Material de impresión para tintas Solvente, Eco-Solvente y Latex - 70m +/- 10

ALIMENTE EL MATERIAL



En la cortadora/Impresora de modo que quede boca arriba.

IMPRIMA EL LOGO/DISEÑO



En forma positiva (no haga Imagen de espejo).

Telas que se recomiendan:

- 100% Algodón
- 100% Poliéster
- Mezclas Poli/algodón
- Lycra

CORTE DISEÑO



Si va a cortar a través de tinta, deje que la impresión se seque durante 2-4 horas, si no es así

PEKE



El exceso de material. Si el diseño se cortó inmediatamente, la impresión debe secarse durante 30-60 minutos antes de proceder.

Debido a la combinación de telas, materiales y tintas que se utilizan en la industria textil, Stahl's recomienda hacer pruebas previamente.

Accesorios requeridos

- Hoja Protectora
- EZ Weeder® o Pinza de depilar
- Espátula
- Magic Mask - Medium Tack-

puede cortar inmediatamente l
 variar.os tiempos de secado pueden

USE TRANSPORTADOR



Sobre el grafico, aseguranose que no haya burbujas de aire.

PRECALIENTE/UBIQUE



Precaliente la prenda durante 10 segundos, antes de la aplicación. Coloque el grafico que va a aplicar y cubra con Papel Kraft o Hoja protectora

Notas de corte:

Haga siempre una prueba antes de cortar el material, recuerde ajustar la cortadora dependiendo del material y al desgaste de la cuchilla, para cortes y pelados óptimos

Instrucciones de cuidado:

Voltee la prenda al revés. Lave a máquina con agua tibia, y detergente suave, no use cloro. Seque a temperatura normal. no lleve a tintorería

ESTAMPE



Temperatura: 310-295°F/155-146°C
 Tiempo: 10-13 segundos
 Presión: media
 Retire: Caliente

Almacenamiento:

Mantenga en un área fresca y seca. Evite el calor directo, los rayos de sol y la humedad.

GUIA PARA IMPRESORAS

Impresora	Perfil	NAVAJA
Roland	TTRH-Garment HT	45/60°
Mimaki	PVC Vinyl Matt/Gloss	45/60°

Toda la información técnica y recomendaciones están basadas en pruebas consideradas confiables. Sin embargo, no garantizamos el desempeño fuera del control del fabricante. Antes de usar determine el propósito para el que va a usar el producto. El usuario asume todos los riesgos y responsabilidades en relación al uso de este producto. La obligación del fabricante o vendedor es reemplazar la cantidad de producto DEFECTUOSO. CAD-CUT, Poly Twill PS, / Hotronix Son marcas registradas de GroupeSTAHL'S™, con una o más patentes © STAHL'S International™ 2012 Todos los derechos internacionales reservados