

SOFT FOAM -3D

Material suave efecto 3D, terminado mate, contiene adhesivo. (PU, 350-400 Micrones +/- 10%). CPSIA certificado, no recomendado para multi-capas.

ALIMENTE EL MATERIAL



En la cortadora/Impresora de modo que quede boca arriba.

IMPRIMA/CORTE EL LOGO/DISEÑO



En forma positiva (no haga imagen de espejo).

Telas que se recomiendan:

- 100% Algodón
- 100% Poliéster
- Mezclas Poli/algodón

Debido a la combinación de telas, materiales y tintas que se utilizan en la industria textil, Stahl's recomienda hacer pruebas previamente.

PELE EXCESO



Retire el material que no hace parte de su diseño

USE TRANSPORTADOR



Con ayuda de nuestro material Cad Color Magic Mask Transfiera el diseño al maskj

Accesorios requeridos

- Hoja Protectora
- EZ Weeder® o Pinza de depilar

Notas de corte:

Haga siempre una prueba antes de cortar el material, recuerde ajustar la cortadora dependiendo del material y al desgaste de la cuchilla, para cortes y pelados óptimos maneje un grosor en líneas de al menos 1/6" (1.5mm).

CONFIGURE PARAMETROS



Temperatura: 302°F/150°C
 Tiempo: 15 segundos
 Presión: media
 Retire: Caliente

PRECALIENTE-ESTAMPE



Pre caliente la prenda durante 3 segundos, antes de la aplicación, Coloque el grafico que va a aplicar y cubra con Papel Kraft o Hoja protectora

Instrucciones de cuidado:

Voltee la prenda al revés. Lave a máquina con agua tibia, y detergente suave, no use cloro. Seque a temperatura normal. no lleve a tintorería

Almacenamiento:

Mantenga en un área fresca y seca. Evite el calor directo, los rayos de sol y la humedad.

GUIA PARA CORTADORAS

CORTADORA	NAVAJA	FUERZA	COMPENSACION	VELOCIDAD
Graphtec CE6000-60	45°	25	0	25 mm/s
Roland GS-24	60°	160 gf	0	25 mm/s
Silhouette Cameo Heat Transfer Flocked	9	33	N/A	5



Dist Sagaró de México, S.A. de C.V.

Equipos y Materiales para Impresión Digital de Gran Formato

Tel. 01 (55) 5617 2599 01800-718-5600

www.sagaro.com.mx

contacto@sagaro.com.mx